Промрукав

Русский производитель электрики

# Лоток перфорированный Профи (1,5мм) Промрукав









| Типоразмер AxHxL, мм | Арт. SZ | Арт. HDZ | Арт. AISI 304 | Арт. AISI 316 |
|---|---|---|---|---|
| 100x50x3000 | PR16.4896 | PR16.13239 | PR16.13281 | PR16.13575 |
| 100x50x6000 | PR16.4894 | PR16.13260 | PR16.13302 | PR16.13596 |
| 100x80x3000 | PR16.4901 | PR16.13240 | PR16.13282 | PR16.16576 |
| 100x80x6000 | PR16.4902 | PR16.13261 | PR16.13303 | PR16.13597 |
| 100x100x3000 | PR16.4907 | PR16.13238 | PR16.13280 | PR16.13574 |
| 100x100x6000 | PR16.4908 | PR16.13259 | PR16.13301 | PR16.13595 |
| 150x50x3000 | PR16.4913 | PR16.13242 | PR16.13284 | PR16.13578 |
| 150x50x6000 | PR16.4914 | PR16.13262 | PR16.13305 | PR16.13599 |
| 150x80x3000 | PR16.4919 | PR16.13243 | PR16.13285 | PR16.13579 |
| 150x80x6000 | PR16.4920 | PR16.13264 | PR16.13306 | PR16.13600 |
| 150x100x3000 | PR16.4925 | PR16.13241 | PR16.13283 | PR16.13577 |
| 150x100x6000 | PR16.4926 | PR16.13262 | PR16.13304 | PR16.13598 |
| 200x50x3000 | PR16.4931 | PR16.13245 | PR16.13287 | PR16.13581 |
| 200x50x6000 | PR16.4932 | PR16.13266 | PR16.13308 | PR16.13602 |
| 200x80x3000 | PR16.4937 | PR16.13246 | PR16.13288 | PR16.13582 |
| 200x80x6000 | PR16.4938 | PR16.13267 | PR16.13309 | PR16.13603 |
| 200x100x3000 | PR16.4943 | PR16.13244 | PR16.13286 | PR16.13580 |
| 200x100x6000 | PR16.4944 | PR16.13265 | PR16.13307 | PR16.13601 |
| 300x50x3000 | PR16.4949 | PR16.13248 | PR16.13290 | PR16.13584 |
| 300x50x6000 | PR16.4950 | PR16.13269 | PR16.13311 | PR16.13605 |
| 300x80x3000 | PR16.4955 | PR16.13249 | PR16.13291 | PR16.13585 |
| 300x80x6000 | PR16.4952 | PR16.13270 | PR16.13312 | PR16.13606 |
| 300x100x3000 | PR16.4961 | PR16.13247 | PR16.13289 | PR16.13583 |
| 300x100x6000 | PR16.4962 | PR16.13258 | PR16.13310 | PR16.13604 |
| 400x50x3000 | PR16.4963 | PR16.13251 | PR16.13293 | PR16.13587 |
| 400x50x6000 | PR16.4964 | PR16.13272 | PR16.13314 | PR16.13608 |
| 400x80x3000 | PR16.4969 | PR16.13252 | PR16.13294 | PR16.13588 |
| 400x80x6000 | PR16.4970 | PR16.13273 | PR16.13315 | PR16.13609 |
| 400x100x3000 | PR16.4975 | PR16.13250 | PR16.13292 | PR16.13586 |
| 400x100x6000 | PR16.4976 | PR16.13271 | PR16.13313 | PR16.13607 |
| 500x50x3000 | PR16.4981 | PR16.13254 | PR16.13296 | PR16.13590 |
| 500x50x6000 | PR16.4982 | PR16.13275 | PR16.13317 | PR16.13611 |
| 500x80x3000 | PR16.4987 | PR16.13255 | PR16.13297 | PR16.13591 |
| 500x80x6000 | PR16.4988 | PR16.13276 | PR16.13318 | PR16.13612 |
| 500x100x3000 | PR16.4993 | PR16.13253 | PR16.13295 | PR16.13589 |
| 500x100x6000 | PR16.4994 | PR16.13274 | PR16.13316 | PR16.13610 |
| 600x50x3000 | PR16.4999 | PR16.13257 | PR16.13299 | PR16.13593 |
| 600x50x6000 | PR16.5000 | PR16.13278 | PR16.13320 | PR16.13614 |
| 600x80x3000 | PR16.5005 | PR16.13258 | PR16.13300 | PR16.13594 |
| 600x80x6000 | PR16.5006 | PR16.13279 | PR16.13321 | PR16.13615 |
| 600x100x3000 | PR16.5011 | PR16.13256 | PR16.13298 | PR16.13592 |
| 600x100x6000 | PR16.5012 | PR16.13277 | PR16.13319 | PR16.13613 |