



Блок Центральный Процессорный V2.20.6574

Для всех исполнений БЦП

Перечень основных функциональных изменений по отношению к V2.20.6434

Новые возможности:

#M118 Возможность выпуска заказных прошивок с поддержкой 10000 пользователей.

#M119 ТС Технологический ШС: Режим счетчика (для этого режима нужно создать аналоговый тип ШС на базе оборудования СКШС, в этом случае каждый переход состояния ШС из «замкнуто» в «разомкнуто» будет увеличивать значение счетчика на единицу).

#M120 ТС Охранный ШС: Режим автоматической постановки на охрану. В параметрах ТС появился параметр «АвтоПост», который задает значение времени в минутах. После снятия с охраны ТС автоматически запускается таймер обратного отсчета с начальным значением «АвтоПост». Если в процессе работы таймера ШС перейдет в состояние «Не готов», будет произведена повторная инициализация таймера значением «АвтоПост». При установке таймера в значение 0, то есть по истечении «АвтоПост» минут времени с момента последнего запуска таймера, будет автоматически выполнена команда постановки ТС на охрану.

#M126 СК-01: добавлены новые параметры работы считывателей: тихая разблокировка и разблокировка при потере связи с БЦП

#M129 SKU-02: конфигурирование точек доступа SKU в консоли БЦП

#M130 Рубеж Скрипт: постановка на охрану - снятие с охраны зоны пользователя через действия над пользователем

Улучшения и изменения:

#M121 User: оптимизация процесса репликации пользователей

#M132 ДК: выключение контрольного реле после окончания полного времени работы реле. Раньше реле выключалось после срабатывания ШС

#M133 ДК: увеличение периода автоматического включения ДК до 2 раза в сутки (4 раза в сутки для двухплечевых извещателей)



Исправленные ошибки:

#M117 SKU-02: Исправлена ошибка с попыткой восстановления уже восстановленного ТС

#M123 Исправлена ошибка при старте БЦП для версии с 5000 инструкций Рубеж Скрипт

#M124 Р-020, SKU-02: исправлена ошибка передачи состояния "не готов к восстановлению" в АБУ

#M125 Р-020: исправлена ошибка обновления состояния точки доступа

#M127 ТС Охранный ШС: исправлена ошибка в функции ДК для двух плечевых извещателей

#M131 Ethernet: Исправлена ошибка с сохранением сетевых настроек в EEPROM

Для замены программы в БЦП (расширение файла PRG) используйте программный модуль **Рубеж Программатор (RFProg.exe)** из состава ПО "Р-08".