

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и дробов.

Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на изделие исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КМА-НМС

Лист

4

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ
КМА-НМС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ


Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМА-НМС представляет собой изделие для удобной и надёжной установки оборудования (камер, коробок и др.) на опору.


Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
25	от 50 до 400 мм	от 50 до 250 мм	0,7	~ 160 x 140 x 50

Таблица 1. Основные параметры крепления.


Изображение 1.
Монтажные размеры.



КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ




Изображение 2. Позиция 1. Кронштейн.



Изображение 3. Позиция 2. Бугель для фиксации. 2 единицы.



Изображение 4. Позиция 3. Лента монтажная размером 20х0,8х1250. 2 единицы.



Изображение 5. Без позиции. Упаковочная коробка. 1 единица.

Таблица 2. Визуальное изображение комплектации.

					КМА-НМС			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КРЕПЛЕНИЕ НА МАЧТУ ПАСПОРТ			
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.					ООО «АМАДОН»			
Утв.								
					Литера	Масса	Масштаб	
					- К -			
					Лист 2		Листов 4	


МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность устанавливаемого оборудования, фланшпанелей, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности оборудования и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы с оборудованием должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности!


Монтаж производится в следующем порядке:



Изображение 6.

Закрепить кронштейн к оборудованию с помощью долота или винтов, шайб и гаек, используя заводские отверстия в оборудовании или «крепления-ушки».

Примечание: метизы не входят в комплект поставки.



Изображение 7.

Установить оборудование на опору, затянув ленту с помощью бугеля, используя предназначенный для этого инструмент.

Пример: инструмент для натяжения ленты КВТ ИНТ-20 мини 73577



					КМА-НМС				Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					3